19日本国特許庁(JP)

①実用新案出額公開

<sup>®</sup> 公開実用新案公報(U)

昭61-97037

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)6月21日

B 60 K 23/00 20/16 5/00 F 16 H

H-7721-3D 7721-3D 7331-3J

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

自動トランスミツシヨン

②実 顧 昭59-183494

❷出 顧 昭59(1984)12月3日

⑫考 案

宫田 正 則 日野市日野台3丁目1番地1 日野自動車工業株式会社内

砂出 頤 人

日野自動車工業株式会

日野市日野台3丁目1番地1

社

弁理士 松 村 砂代 理

明細

圕

- 3 案の名称
   自動トランスミッション
- 2. 実用新案登録請求の範囲

車速、アクロールでは、では、カードでは、では、カードでは、では、カードでは、では、カードのでは、から、カードのでは、カードでは、カーで

【産業上の利用分野】

本考案はギヤ比を自動的に変更し得るようにした自動トランスミッションに係り、とくに重速、アクセル間度等に応じて演算手段によって使用する歯車を選択するとともに、アクチュエータによ

**-** 1 -

って選択された歯車を嚙合せて所定のギャ比を得るようにした自動トランスミッションに関する。 『従来技術』

このような欠点を克服するために、自動トランスミッションが提案されている。この毎年の時年の間が使用するととものである。このようにしたものである。このようにしたものである。このようにしたものである。このようにしたものである。このようなを見るようにしたものである。このようなを見かれた。

ランスミッションを自動車に装備することにより、 運転者の変速操作のためのレバー操作がほとんど 必要でなくなる。

このように自動トランスミッションによれば、 変速動作が自動的に行なわれるために、運転料は 現在車両が何速のギヤ位置で走行しているか判ら なのような不都合を解消する めに、一般に自動トランスミッションは表示器に めに、一備えるようにしてかり、この表示を行なっ ようにしている。

表示器は、ニュートラルのランプが度々点灯する ために煩わしくなるとともに、ネオンサインのよ うになってその品位を摂うという不都合がある。 【考案の目的】

本考案はこのような問題点に鑑みてなされたものであって、変速の度にニュートラルの表示が行なわれることを防止するようにし、これによって煩わしさをなくすとともに、品位を高めるようにした表示器を備える自動トランスミッションを提供することを目的とするものである。

#### 【考案の構成】

なうようにしたことを特徴とする自動トランスミッションに関するものであって、これによってやたらにニュートラルの表示が行なわれないようにしたものである。

#### 【実施例】

エング1 0 の背面側にはフライホイールの背面側にはフライホウ 2 が設けられてフロの間ではりかられてファールがある。 ののは 2 シャイ 2 ののでは 2 シャイ 3 ののでは 2 シャイ 3 ののでは 2 シャイ 3 ののでは 3 ののでは 3 ののでは 3 シャイ 3 ののでは 4 ののでは 5 シャイ 5 ののでは 5 シャイ 5 ののでは 5 シャイ 5 ののでは 5 からい 5

上記トランスミッション15が自動トランスミッションを構成しており、その日かりのチュエータ17とセレクト用アクラコエータイをおけられている。さりアクチュエータイの間に取付けられている。ではいる。ではいる。かりの外側面上に取付けられている。なりの外側面上に取付けられている。

燃料噴射ポンプ11の前端側にはコントロールラックの位置を調整して燃料の供給量を制御するための燃料制御用アクチュエータ20が設けられている。これら4つのアクチュエータ17、18、19、20は、それぞれ駆動手段を介してマイクロコンピュータ21の指示に基いて駆動されるようになっている。

上記マイクロコンピュータ21の入力側は、コンピュータ81の入力のある。そして、カールボックス22は変コントロールボックス22は変コンピュータ21なアクセルボックではアクセンののでは、アクセンのでは、アクセンには、カーションのでは、カーンのでは、カーンのでは、カーンのでは、カーションのでは、カーンのでは、カ

車速センサ26はトランスミッション15の側面に設けられており、このトランスミッション1

クチュエータ 1 7、 1 8 によって選択されたギヤ位置をこのギヤ位置センサ 3 2 で検出する クロロン で検出している。そしてこの検出は力も上記マイいる。 2 1 に入力されるようになる 2 1 に入力されるように対している。 2 2 1 の出力側は表示器 3 3 は、選択されたうにしている。 で対応するランプによって表示するようにしている。

自動変速の具体的な動作は、マイクロコンピュータ21の指令に基いて、例外の駆動手むレ介を の指令に基いて、例外の駆動手でした。シフト用アクチュエータ17およびレッション15の歯車の選択が行なわれるようになって おり、これによってトランスミッションになって 択された歯車の嚙合せが達成されるようになって

الن

いる。従ってこのようにして所定のギヤ比が得られることになる。なおこの変速動作の際には、アクチュエータ19によって一たんクラッチが遮断状態に切換えられるとともに、変速動作の終了に同期して再びクラッチが接続状態となるようにしている。

さらに本実施例に係る自動トランスミック位置が によればに、トランスによって検出されるととによって検出されると1によって検出すータ21にから21になるようによるのですがにある。では、18によるのでは、18によるによるのででは、18によるのででは、18によるのででは、18は1になる。では、18は1になる。では、18は1になる。では、18は1になる。では、18は1になる。では、18は1になる。では、18は1になる。では、18は1になる。では、18は1になる。では、18は1になる。では、18は1になる。では、18は1には

そして上記表示器33による表示は、第2図に 示すフローチャートに基いて行なわれるようにな っており、変速の際に不必要にニュートラルの表示が行なわれないようにしている。 すなって検出される ではセンサ3 2 によって横断 ニュートラルの場合にはかかった はいから かった かった かった かった かった かった はい アイング アーキング アーキが作動状態にある レーキスイッチ 3 0 が 0 N が 態にある レーキング フレーキ が作動状態にある レーキ なわら 検出を 行なう。そして パーキング フレーネ タイッチが 0 N の場合には、マイクロコンの表示を 1 は表示器 3 3 によってニュートラルの表示でする。

一方パーキングプレーキスイッチ30がOFFの場合、すなわちパーキングプレーキが作動状態にない場合には、サービスプレーキス・〇Nかどうかを判断するとともに、〇Nかどうかを判断するとなった。 に対してスイッチ31がOFFの場合にはる。 これに対してスイッチ31がOFFのはここのように体例に係る自動トランが作動状態で

従ってこのような構成によれば、シフトアップあるいはシフトダウンのためにニュートラルを経だする際に、表示器33のニュートラルのランプ語 点灯することを防止することが可能となり、上部 実施例とほぼ同様の作用効果を奏することが可能

#### 【考案の効果】

になる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例に係る自動トランス ミッションを示すプロック図、第2図はこの自動 トランスミッションに接続されている表示器の表

# 公開実用 昭和61─ 97037


示の動作を示すフローチャート、第3図は変形例 に係る表示の動作を示すフローチャートである。

なお図面に用いた符号において、


- 15・・・トランスミッション
- 17・・・シフト用アクチュエータ
- 18・・・セレクト用アクチュエータ
- 19・・・クラッチアクチュエータ
- 21・・・マイクロコンピュータ
- 25・・・アクセルセンサ
- 26・・・車速センサ
- 30・・・パーキングプレーキスイッチ
- 3 1・・・サービスプレーキスイッチ
- 3 2・・・トランスミッションギャ位置センサ
- 33・・・表示器

である。


代理人 松村 修



### 第 2 図



# 第 3 図



村

代 理 人 松

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.